

Abgleich- und Justieranweisung

<u>1.</u>	<u>Elektrischer Abgleich</u>	AGL-1
1.1.	Kontrolle der Betriebsspannungen	AGL-2
1.2.	Abgleich Bildverstärker -498-	AGL-3
1.3.	Kontrolle der Schrittmotor-Arbeitsfrequenz	AGL-5
1.4.	Hinweise für Fehlersuche	AGL-6
<u>2.</u>	<u>Mechanik</u>	AGL-7
2.1.	Einstellen der Gravurfläche	AGL-7
2.2.	Klinkenantrieb einstellen	AGL-10
2.3.	Auswechseln der Riemen	AGL-11
2.4.	Transportwinkel, Spindel, Schräkgugellager	AGL-13
2.5.	Gleitfuß, Graviersystem, Optikkopf	AGL-15
2.6.	LS-Abfrage, Rasterstab, Wendemarken	AGL-19

1. Elektrischer Abgleich

Nach Abnehmen der Elektronikhaube (2 Befestigungsschrauben) sind sämtliche Meß- und Abgleichspunkte der 5 Platinen des Elektronik-blockes zugänglich. Alle Meß- und Abgleichspunkte sind so angeordnet, daß sie von oben erreicht werden können, ohne daß dafür Platinen herausgezogen werden müssen.

Voraussetzung für elektrischen Abgleich:

- Einwandfreie mechanische Justage der Übertrager-einheit.



Für die Dauer der Abgleichs Spanabsaugung mit Schalter S1 (-696-) abschalten.


1.1. Kontrolle der Betriebsspannungen

Einbauplatz	DVM minus	DVM plus	Sollwert	Anzeige durch LED	Hinweis
A 02	TP8	TP3	+ 5 V + 0,2 V	ja	Lage der LED-Anzeigen auf den Platinen siehe: Faltblatt "Elektronikblock"
	TP5	TP4	-40 V + 3,0 V	ja	
	TP0	TP2	+15 V + 0,2 V	ja	
	TP0	TP1	-15 V + 0,2 V	ja	
A 05	TP0	TP1	+ 5 V - 0,2 V	ja	
A 03	TP0	TP1	-12 V + 0,2 V	—	
	TP0	TP2	+12 V + 0,2 V	—	

Die LED-Anzeige auf der Platine -748- (A 04) signalisiert die vordere Endposition des Graviertisches.

1.2. Abgleich Bildverstärker

	Vorbedingung(en)	Einbau- platz	Meßpunkte minus/ plus	Poti	Sollwert	Besondere Hinweise
1.2.1. Korrektur-Abgleich	R51 in Pos. 5 R51 in Pos. 1 R51 in Pos. 9	A 01	TP0	TP5	R 41 $0\text{V} \pm 20\text{ mV}$ ca. 250 mV ca. - 250 mV	Grundeinstellung Kontrolle Kontrolle
1.2.2. Schwarzwert-Abgleich	Taste "TEST" drücken	A 01	TP0	TP3	R 12 $1,5\text{ V} \pm 10\text{ mV}$	Abgleichpunkte 1.2.2. und 1.2.3. beeinflussen sich gegenseitig! Ggf. wiederholen!
1.2.3. Gravierstrom-sw- Abgleich	Taste "TEST" drücken Tisch am vord. Anschlag Service-Schalter S8 aus- lösen Taste "START" drücken	A 01	TP1	TP7	R 21 $-0,7\text{ V} \pm 10\text{ mV}$	
1.2.4. Vorverstärker-Null- Abgleich	Optik mit Justierbuchse INR 1547356 abdunkeln Service-Schalter S8 auslösen	Z 01	TP0	TP2	R 1 $0\text{V} \pm 2\text{ mV}$	
1.2.5. Abgleich-Bildweiß	Service-Schalter S8 auslösen Taste "TEST" drücken Taste "START" drücken, dann Taste "TEST" auslösen Testgraukeil einlegen Optik auf Weiß stellen	A 01	TP0	TP3	R 7 $6\text{ V} \pm 10\text{ mV}$	Abgleichpunkte 1.2.5. und 1.2.6. beeinflussen sich gegenseitig!
1.2.6. Abgleich-Bildschwarz	wie 1.2.5. jedoch: Optik auf Schwarz stellen	A 01	TP0	TP3	R 10 $1,5\text{ V} \pm 10\text{ mV}$	Ggf. wiederholen!

1.2.7.	<p>Einstellung "Schwarzpunkt"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plastikkarte einlegen - Korrekturregler R51 in Mittelstellung - Taste "TEST" drücken - Taste "START" drücken - Gleitfuß durch Drehen der Spindel so einstellen, daß die Oberfläche der Karte ganz leicht angraviert wird 	<p><u>Korrekte Einstellung:</u></p>  <p>Mit der Lupe sind kleine weiße Punkte im Schwarzen erkennbar</p>
1.2.8.	<p>Kontrolle "Weißpunkt"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testgraukeil einlegen - Plastikkarte einlegen - Korrekturregler R51 in Mittelstellung - Taste "START" drücken - ca. 10 mm gravieren, danach die Tasten "TEST" und "STOP" drücken. (Kein Rücklauf des Ü-Systems) Weitergravur durch erneutes Drücken von "START" möglich 	<p><u>Korrekte Einstellung:</u></p>  <p>Mit der Lupe sind sehr kleine schwarze Punkte im Weissen gerade noch erkennbar.</p> <p>Im Bedarfsfall mit Poti R21 korrigieren</p>
1.2.9.		